FICHE TECHNIQUE
PROTECTION POUR SOUDEURS

uvex super f OTG

CODE PRODUIT	NORMES	PROTECTION
9169545	EN 166, EN 169	UV400 + IR



DÉTAILS TECHNIQUES

OCULAIRE

TRAITEMENT	uvex infradur plus
PROTECTION	UV400 + IR (780-2000 nm)
TEINTE	gris
MARQUAGE	5 W 1 FTKN CE
MATÉRIAU	PC

MONTURE

COLORIS	noir, vert
MARQUAGE	W 166 FT CE
MATÉRIAUX	face de la monture PC+PBT
	branches PC,PBT,TPE rivet laiton/nickel
POIDS	39 g
SYMBOLE DE CONFORMITÉ	CE
CATÉGORIE EPI	2

TEINTE GRIS

Protection pendant les activités de soudage contre les UV et les infrarouges conformément à la norme EN 169, mais aussi contre l'éblouissement artificiel extrême (par exemple, les lampes UVC), avec une perception parfaite des couleurs par rapport aux filtres de soudage verts conventionnels.
Niveau de protection 5 : Soudage et brasage avec 70 à 200 litres d'acétyle par heure, oxycoupage avec 2 000 à 4 000 litres d'oxygène par heure.

TRAITEMENT UVEX INFRADUR PLUS

Les oculaires uvex infradur plus sont spécialement conçus pour la protection des soudeurs. Ils sont extrêmement résistants aux rayures sur la face externe (marquage K) et minimisent les traces de brûlure occasionnées par les étincelles de soudage. Sur la face interne, ils disposent en plus d'un traitement antibuée durable (marquage N).
Idéal pour les travaux de soudage dans un environnement sale avec un risque éventuel de formation de buée.

Face interne	**Performances**	Face externe
⬢⬢⬢⬢	Résistance à la buée	⬡⬡⬡⬡
⬢⬢⬢⬡	Résistance aux rayures	⬢⬢⬢⬢

LES + PRODUIT

- surlunettes pour porteurs de lunettes de vue
- oculaire au design plat pour champ de vision dégagé, conçues pour une acceptation maximale par les porteurs
- extrémités des branches souples pour un maintien sûr et sans point de pression
- pont de nez anatomique confortable toute la journée

MADE IN GERMANY

FICHE TECHNIQUE
PROTECTION POUR SOUDEURS

CONDITIONNEMENT

UNITÉ DE COMMANDE	8 paires
QUANTITÉ PAR CARTON	128 paires

ENTRETIEN

ENTRETIEN
Si l'équipement de protection oculaire a été exposé à un choc, ou s'il est rayé, usé ou endommagé, il convient de ne pas l'utiliser et de le remplacer. Utiliser uniquement des oculaires et des pièces de remplacement uvex.

NETTOYAGE
Les oculaires doivent être nettoyés régulièrement. Pour cela, consultez notre sélection de produits de nettoyage. Ne jamais nettoyer à sec.

STOCKAGE
Pour une durée de vie prolongée, nous vous recommandons après chaque utilisation, de conserver vos lunettes de protection dans un étui de rangement.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

PRODUIT

SANS SUBSTANCE NOCIVE, SELON LA LISTE
UVEX DÉPASSANT LES EXIGENCES REACH

PRODUCTION

SITE DE PRODUCTION À FÜRTH
CERTIFIÉ EN ISO 14001

Mise à jour : 09/2026 • UVEX HECKEL s.a.s. se réserve le droit de modifier les caractéristiques du produit sans préavis • photos et documents non contractuels

UVEX HECKEL s.a.s. 44 Rue d'Engwiller - La Walck, 67350 Val-De-Moder (France) • **Tél.** +33 (0)3 88 07 61 08
E-mail France contact.france@uvex-heckel.fr • www.uvex-safety.fr